



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 061 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 061 877 92 03
☎ 061 852 52 40 ☎ Fax. Szkolna 061 852 52 40
☎ Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 ☎ Centr. Szkolna 061 858 56 00
www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



WSM / DI – 381002/2011

Poznań, dnia 2 marca 2011r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”**

Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.

Ogłoszenie nr 29674-2011 z dnia 25.02.2011r. o zmianie ogłoszenia

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 lutego i 1 marca 2011r. :

XV.

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia jeszcze jednej wizji lokalnej w powyższej sprawie.
2. W związku z pojawieniem się zapisu : ”w zakresie potwierdzenia , ze oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich” bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie jaka jednostka , jaki dokładnie podmiot ma poświadczyć zgodność tychże działań. Proszę o przekazanie szczegółowych informacji w tej sprawie.
3. W związku z dodaniem pkt 6.3A do SIWZ o treści „na potwierdzenie, że system rurociągowy do gazów medycznych spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca składa certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO PN-EN 9001 i ISO PN-EN 13485 oraz certyfikat CE” proszę o potwierdzenie, że wystarczającym potwierdzeniem będzie, że Wykonawca składający ofertę powierzy firmie podwykonawczej roboty związane z dostawą i montażem instalacji gazów medycznych, która spełnia Państwa wymogi w zakresie posiadania Systemu Zarządzania Jakością ISO PN-EN 9001 i ISO PN-EN 13485 oraz certyfikat CE oraz posiada wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych elementów instalacji medycznej i załączy te dokumenty do oferty.
4. Zwracam się z pytaniem w sprawie zmian w umowie w następujących punktach :
 - § 14 ppkt 1 ppkt a) – obecnie : „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia”. Proponujemy zmianę na tekst „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki”
 - usunięcie § 14 ppkt 1 ppkt b)
 - usunięcie § 14 ppkt 1 ppkt b)
5. W związku z pytaniem : „Prosimy o skorygowanie ilości okien i parapetów do demontażu – poz. przedmiaru 1.9, 1.10, 2.9, 2.10. Podane ilości są niezgodne ze stanem faktycznym” – udzielili Państwo odpowiedzi : „W kosztorysie ujęto dodatkowe powierzchnie demontowanych ścianek przeszklonych wewnętrznych, prawidłowa ilość demontowanych okien – 8 szt. Intensywna Terapia, 8 szt. Izba Przyjęć”. Proszę o podanie konkretnej ilości m2 demontowanych okien jaką należy wycenić w pozycjach 1.9. 1.10. 2.9. 2.10.

